

## 2014年第一季度重金属国控企业废气主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标
新市区	风帆股份有限公司	2014-2-20	铅粉（东）	铅及化合物	0.171	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			铅粉（中）	铅及化合物	0.324	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			切块	铅及化合物	0.229	10	mg/m <sup>3</sup>	是
			装配（东）	铅及化合物	0.207	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			装配（西）	铅及化合物	0.109	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
清苑县	保定市飓风蓄电池有限公司	2014-2-28	1#-4#装配线	铅及化合物	0.168	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			5#、6#装配线	铅及化合物	0.173	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			分板工序	铅及化合物	0.178	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			熔铅锅、铸块、铅粉机、合膏、涂板	铅及化合物	0.164	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			铸板工序	铅及化合物	0.28	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	2014-2-12	二车间分板工序	铅及化合物	0.63	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			二车间铸板工序	铅及化合物	0.0995	10	mg/m <sup>3</sup>	是
			六车间装配工序	铅及化合物	0.41	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			三车间装配工序	铅及化合物	0.152	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			四车间装配（西）	铅及化合物	0.187	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			一车间、二车间合膏工序	铅及化合物	0.611	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			一车间分板工序	铅及化合物	0.625	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			一车间铅粉工序	铅及化合物	0.554	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			一车间铸板工序（北侧）	铅及化合物	0.208	10	mg/m <sup>3</sup>	是
			一车间铸板工序（南侧）	铅及化合物	0.155	10	mg/m <sup>3</sup>	是
徐水县	保定广元铅制品有限公司	2014-2-24	熔铅锅	烟尘	9	100	mg/m <sup>3</sup>	是
				铅及化合物	0.156	10	mg/m <sup>3</sup>	是
				二氧化硫	15	850	mg/m <sup>3</sup>	是
			铅零件（北）	铅及化合物	<0.013	10	mg/m <sup>3</sup>	是

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标
清苑县	风帆股份有限公司有色金属分公司	2014-2-18	铅零件（南）	铅及化合物	<0.013	10	mg/m <sup>3</sup>	是
			新建合金车间熔铅锅	二氧化硫	11	850	mg/m <sup>3</sup>	是
				烟尘	3	100	mg/m <sup>3</sup>	是
				铅及化合物	0.264	10	mg/m <sup>3</sup>	是
			原合金车间熔铅锅	烟尘	2	100	mg/m <sup>3</sup>	是
				铅及化合物	0.091	10	mg/m <sup>3</sup>	是
二氧化硫	12	850		mg/m <sup>3</sup>	是			
徐水县	保定美伦有色金属有限公司	2014-2-24	熔铅锅	烟尘	11	100	mg/m <sup>3</sup>	是
				铅及化合物	0.288	10	mg/m <sup>3</sup>	是
				二氧化硫	21	850	mg/m <sup>3</sup>	是
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	2014-1-16	1#铅粉机	铅及化合物	0.268	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			2#装配工序	铅及化合物	0.227	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			3#装配工序	铅及化合物	0.224	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			铅零件铸造机	铅及化合物	0.255	10	mg/m <sup>3</sup>	是
			切块	铅及化合物	0.14	10	mg/m <sup>3</sup>	是
			全免车间涂板工序	铅及化合物	0.218	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			全免车间装配工序	铅及化合物	0.203	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
			全免铸板	铅及化合物	0.317	0.7	mg/m <sup>3</sup>	是
铸板工序	铅及化合物	0.167	10	mg/m <sup>3</sup>	是			
徐水县	徐水县飞睿达铅制品有限公司	2014-2-24	熔铅锅	烟尘	10	100	mg/m <sup>3</sup>	是
				铅及化合物	0.153	10	mg/m <sup>3</sup>	是
				二氧化硫	<2.86	850	mg/m <sup>3</sup>	是
徐水县	徐水县宏达铅制品有限责任公司	2014-2-24	熔铅锅	烟尘	9	100	mg/m <sup>3</sup>	是
				铅及化合物	0.104	10	mg/m <sup>3</sup>	是
				二氧化硫	3	850	mg/m <sup>3</sup>	是

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标
安新县	安新县辰泰有色金属熔炼有限公司	2014-1-15	短窑、熔铅锅	烟尘	9	65	mg/m <sup>3</sup>	是
				二氧化硫	7	200	mg/m <sup>3</sup>	是
				氮氧化物	3	500	mg/m <sup>3</sup>	是
				铅及化合物	0.885	1	mg/m <sup>3</sup>	是
安新县	安新县金宇晟有色金属有限公司	2014-1-14	短窑	烟尘	3	65	mg/m <sup>3</sup>	是
				二氧化硫	10	200	mg/m <sup>3</sup>	是
				氮氧化物	12	500	mg/m <sup>3</sup>	是
安新县	安新县硕兴有色金属熔炼有限公司	2014-1-15	短窑/熔铅锅	烟尘	3	65	mg/m <sup>3</sup>	是
				二氧化硫	8	200	mg/m <sup>3</sup>	是
				氮氧化物	5	500	mg/m <sup>3</sup>	是
				铅及化合物	0.449	1	mg/m <sup>3</sup>	是
安新县	保定市安建有色金属有限公司	2014-1-15	反射炉及熔铅锅	烟尘	7	65	mg/m <sup>3</sup>	是
				二氧化硫	31	200	mg/m <sup>3</sup>	是
				氮氧化物	19	500	mg/m <sup>3</sup>	是
				铅及化合物	0.288	1	mg/m <sup>3</sup>	是