

2016年第三季度重金属国控企业废气主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
无极县	石家庄市捷宇通商贸有限公司	浇片工序和球磨工序	2016-7-7	硫酸雾	0.2	5	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.03	0.5	mg/m ³	是	-
				颗粒物	6	30	mg/m ³	是	-
		压机车间		硫酸雾	0.26	5	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.02	0.5	mg/m ³	是	-
				颗粒物	9	30	mg/m ³	是	-
古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	分板工	2016-8-2	铅及化合物	0.216	0.7	mg/m ³	是	-
		硫酸雾净化塔		硫酸雾	8.28	10	mg/m ³	是	-
		铅粉工		铅及化合物	0.207	0.7	mg/m ³	是	-
		涂板工		铅及化合物	0.161	0.7	mg/m ³	是	-
		铸板工		铅及化合物	0.075	0.7	mg/m ³	是	-
		装配工		铅及化合物	0.056	0.7	mg/m ³	是	-
丰南区	唐山惠达(集团)洁具有限	电镀车间电镀	2016-8-10	铬酸雾	<0.0005	0.05	mg/m ³	是	-
		硫酸槽		硫酸雾	1.86	30	mg/m ³	是	-
芦台经济技术开发区	唐山大通金属制品有限公司	铬酸槽	2016-8-4	铬酸雾	<0.0005	0.05	mg/m ³	是	-
		酸雾槽		硫酸雾	1.26	30	mg/m ³	是	-
清苑县	保定市飓风蓄电池有限公司	1#-4#装配线	2016-8-9	铅及化合物	0.019	0.5	mg/m ³	是	-
		5#、6#装配线		铅及化合物	<0.013	0.5	mg/m ³	是	-
		分板工		铅及化合物	<0.013	0.5	mg/m ³	是	-
		熔铅锅、铸块、铅粉机、合		铅及化合物	<0.013	0.5	mg/m ³	是	-
		铸板工		铅及化合物	0.015	0.5	mg/m ³	是	-
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	二车间铅粉工	2016-8-22	铅及化合物	0.084	0.5	mg/m ³	是	-
		二车间铸板工		铅及化合物	0.081	0.5	mg/m ³	是	-
		二车间铸板工		铅及化合物	0.169	0.5	mg/m ³	是	-
		二车间装配分板工序		铅及化合物	0.031	0.5	mg/m ³	是	-
		三车间装配工		铅及化合物	<0.013	0.5	mg/m ³	是	-
		三车间装配工		铅及化合物	<0.013	0.5	mg/m ³	是	-
		四车间装配1#		铅及化合物	0.045	0.5	mg/m ³	是	-
		四车间装配2#		铅及化合物	0.087	0.5	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		一车间、二车间合膏		铅及化合物	0.078	0.5	mg/m ³	是	-
		一车间铅粉工		铅及化合物	0.078	0.5	mg/m ³	是	-
		一车间铸板工		铅及化合物	<0.013	0.5	mg/m ³	是	-
		一车间铸板工		铅及化合物	0.064	0.5	mg/m ³	是	-
		一车间铸带拉		铅及化合物	0.112	0.5	mg/m ³	是	-
		一车间装配分		铅及化合物	0.18	0.5	mg/m ³	是	-
清苑县	风帆股份有限公司有色金属分公司	铅零件(南)	2016-8-26	铅及化合物	<0.013	0.5	mg/m ³	是	-
		铅零件(中)		铅及化合物	<0.013	0.5	mg/m ³	是	-
		新建合金车间熔铅锅(铅钙)		氮氧化物	2	400	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	3	400	mg/m ³	是	-
		原合金车间熔铅锅(铅铋)		颗粒物	2	50	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.063	0.5	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	4	400	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	4	400	mg/m ³	是	-
徐水县	保定安驰蓄电池制造有限公司	铅粉工	2016-8-17	铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
		铸板、制块、合膏、涂板工		铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
		组装机		铅及化合物	0.087	0.7	mg/m ³	是	-
徐水县	保定双帆蓄电池有限公司	北侧铸板、熔铅、切	2016-7-13	铅及化合物	0.028	0.7	mg/m ³	是	-
		分板工		铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
		合膏、涂板工		铅及化合物	0.188	0.7	mg/m ³	是	-
		铅粉机		铅及化合物	0.073	0.7	mg/m ³	是	-
		铅零件		铅及化合物	0.041	0.7	mg/m ³	是	-
		铸板工		铅及化合物	0.091	0.7	mg/m ³	是	-
		装配工		铅及化合物	0.033	0.7	mg/m ³	是	-
徐水县	保定中硕蓄电池有限公司	合膏	2016-7-15	铅及化合物	0.162	0.7	mg/m ³	是	-
		铅粉		铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
		制块+铸板东侧		铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-
		装配工序上		铅及化合物	0.124	0.7	mg/m ³	是	-
		装配工序下		铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	1#合膏工序	2016-9-20	铅及化合物	0.276	0.5	mg/m ³	是	-
		1#铅粉		铅及化合物	0.032	0.5	mg/m ³	是	-
		1#装配工序		铅及化合物	0.016	0.5	mg/m ³	是	-
		3#铅粉		铅及化合物	0.027	0.5	mg/m ³	是	-
		分板工序2#		铅及化合物	0.073	0.5	mg/m ³	是	-
		全免车间铸板		铅及化合物	0.016	0.5	mg/m ³	是	-
		全免车间自动装配工		铅及化合物	0.064	0.5	mg/m ³	是	-
		铸板工		铅及化合物	0.215	0.5	mg/m ³	是	-
安新县	安新县辰泰有色金属熔炼有限公司	短窑、熔铅锅	2016-7-11	氮氧化物	93	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.089	1	mg/m ³	是	-
				烟尘	2	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	<2.86	200	mg/m ³	是	-
安新县	安新县硕兴有色金属熔炼有限公司	短窑/熔铅锅	2016-9-1	烟尘	1	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	4	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	6	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	<0.013	1	mg/m ³	是	-
安新县	河北松赫再生资源股份有限公司	熔铅锅短窑	2016-7-11	烟尘	2	65	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	<2.86	200	mg/m ³	是	-
				氮氧化物	7	500	mg/m ³	是	-
				铅及化合物	0.176	1	mg/m ³	是	-
白沟新城区	保定市洪峰工业有限公司	镀铬生产线	2016-9-9	铬酸雾	0.031	0.05	mg/m ³	是	-
白沟新城区	高碑店市鸿鹏箱包有限公司	镀铬生产线	2016-9-9	铬酸雾	0.036	0.05	mg/m ³	是	-
万全县	张家口保胜新能源科技有限公司	板栅车间除尘	2016-8-2	铅及化合物	0.094	0.5	mg/m ³	是	-
		分板车间除尘	2016-8-2	铅及化合物	0.026	0.5	mg/m ³	是	-
		涂板车间除尘	2016-8-2	铅及化合物	0.054	0.5	mg/m ³	是	-
		制粉车间除尘	2016-8-2	铅及化合物	0.147	0.5	mg/m ³	是	-
		组装车间除尘	2016-8-2	铅及化合物	0.014	0.5	mg/m ³	是	-
永清县	廊坊莱索思环境技术有限公司	焚烧炉排气筒	2016-7-27	烟尘	13.2	80	mg/m ³	是	-
				砷、镍及其化合物	0.263	1	mg/m ³	是	-
				铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	0.204	4	mg/m ³	是	-
				二氧化硫	8.8	300	mg/m ³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	永青有限公 司			氮氧化物	46.3	500	mg/m ³	是	-
				林格曼黑度	1	1	级	是	-
				氟化物	<0.06	-	mg/m ³	-	-
				氯化氢	7.4	70	mg/m ³	是	-
		物化车 间排气		硫酸雾	<0.2	45	mg/m ³	是	-
				颗粒物	4.5	120	mg/m ³	是	-