

2013年第一季度重金属国控企业废气主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标
清苑县	保定市飓风蓄电池有限公司	2013/1/22	熔铅锅、铸块、铅粉机、合膏、涂板	铅及化合物	0.05	0.7	mg/m ³	是
			铸板工序	铅及化合物	0.054	0.7	mg/m ³	是
			分板工序	铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是
			1#-4#装配线	铅及化合物	0.043	0.7	mg/m ³	是
			5#、6#装配线	铅及化合物	0.032	0.7	mg/m ³	是
新市区	风帆股份有限公司	2013/1/14	装配（西）	铅及化合物	0.137	0.7	mg/m ³	是
			切块	铅及化合物	0.031	10	mg/m ³	是
			铅粉（中）	铅及化合物	0.196	0.7	mg/m ³	是
			铅粉（东）	铅及化合物	0.392	0.7	mg/m ³	是
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	2013/1/11	2#铅粉机	铅及化合物	0.413	0.7	mg/m ³	是
			铅零件铸造机	铅及化合物	0.155	10	mg/m ³	是
			1#装配工序	铅及化合物	0.025	0.7	mg/m ³	是
			2#装配工序	铅及化合物	0.022	0.7	mg/m ³	是
			铸板工序	铅及化合物	0.391	10	mg/m ³	是
			铸板工序1#除尘器	铅及化合物	0.391	10	mg/m ³	是
			切块	铅及化合物	0.376	10	mg/m ³	是
			1#铅粉机	铅及化合物	0.351	0.7	mg/m ³	是
	风帆股份有限公司		一车间铸板工序	铅及化合物	0.31	10	mg/m ³	是
			一车间铸板工序(南侧)	铅及化合物	0.31	10	mg/m ³	是
			一车间、二车间合膏工序	铅及化合物	0.124	0.7	mg/m ³	是
			一车间切块工序	铅及化合物	0.141	10	mg/m ³	是
			二车间分板工序	铅及化合物	0.061	0.7	mg/m ³	是

风帆股份有限公司

清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	2013/1/18	二车间铅粉工序	铅及化合物	0.095	0.7	mg/m ³	是
			二车间铸板工序	铅及化合物	0.031	10	mg/m ³	是
			三车间装配工序	铅及化合物	0.094	0.7	mg/m ³	是
			一车间分板工序	铅及化合物	0.087	0.7	mg/m ³	是
			四车间装配（西）	铅及化合物	0.091	0.7	mg/m ³	是
			一车间铸板工序(西侧)	铅及化合物	0.31	10	mg/m ³	是
清苑县	风帆股份有限公司有色金属分公司	2013/1/14	原合金车间熔铅锅	烟尘	3	100	mg/m ³	是
				二氧化硫	21	850	mg/m ³	是
				氮氧化物	31	-	mg/m ³	
				铅及化合物	0.063	10	mg/m ³	是
			新建合金车间熔铅锅	烟尘	3	100	mg/m ³	是
				二氧化硫	19	850	mg/m ³	是
				氮氧化物	27	-	mg/m ³	
				铅及化合物	0.083	10	mg/m ³	是
			铅零件（北）	铅及化合物	<0.013	10	mg/m ³	是
			铅零件（南）	铅及化合物	0.215	10	mg/m ³	是
安新县	保定市新鑫铅业有限公司	2013/3/14	短窑	烟尘	2	65	mg/m ³	是
				二氧化硫	17	200	mg/m ³	是
				氮氧化物	21	500	mg/m ³	是
				铅及化合物	0.021	1	mg/m ³	是
			一车间熔铅炉	烟尘	18	100	mg/m ³	是
				二氧化硫	<15	850	mg/m ³	是
				氮氧化物	14	-	mg/m ³	
				铅及化合物	0.03	10	mg/m ³	是