

2013年第二季度重金属国控企业废气主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目	排放浓度	标准限值	单位	是否达标
安新县	安新县昌泰有色金属熔炼有限公司	2013/4/17	短窑、熔铅锅	烟尘	10	65	mg/m ³	是
				二氧化硫	113	200	mg/m ³	是
				氮氧化物	20	500	mg/m ³	是
				铅及化合物	0.927	1	mg/m ³	是
		2013/6/4	短窑、熔铅锅	烟尘	10	65	mg/m ³	是
				二氧化硫	106	200	mg/m ³	是
				氮氧化物	51	500	mg/m ³	是
				铅及化合物	0.902	1	mg/m ³	是
安新县	安新县华诚有色金属制品有限公司	2013/4/12	短窑布袋除尘	烟尘	4	65	mg/m ³	是
				二氧化硫	15	200	mg/m ³	是
				氮氧化物	16	500	mg/m ³	是
				铅及化合物	0.871	1	mg/m ³	是
			反射工序布袋除尘	烟尘	4	65	mg/m ³	是
				二氧化硫	15	200	mg/m ³	是
				氮氧化物	16	500	mg/m ³	是
				铅及化合物	0.871	1	mg/m ³	是
		熔铅袋除尘	烟尘	2	100	mg/m ³	是	
			二氧化硫	<15	850	mg/m ³	是	
			氮氧化物	17	500	mg/m ³	是	
			铅及化合物	0.305	10	mg/m ³	是	
						烟尘	4	65

		2013/5/7	短窑布袋除尘	二氧化硫	<15	200	mg/m ³	是			
				氮氧化物	16	500	mg/m ³	是			
				铅及化合物	0.71	1	mg/m ³	是			
			反射工序布袋除尘	烟尘	4	65	mg/m ³	是			
				二氧化硫	<15	200	mg/m ³	是			
				氮氧化物	16	500	mg/m ³	是			
			熔铅袋除尘	铅及化合物	0.71	1	mg/m ³	是			
				烟尘	2	100	mg/m ³	是			
				二氧化硫	<15	850	mg/m ³	是			
				氮氧化物	9	500	mg/m ³	是			
			安新县	安新县金宇晟有色金属有限公司	2013/4/15	短窑	铅及化合物	0.12	10	mg/m ³	是
							烟尘	2	65	mg/m ³	是
二氧化硫	<15	200					mg/m ³	是			
氮氧化物	12	500					mg/m ³	是			
2013/6/14	短窑	铅及化合物			0.84	-	mg/m ³				
		烟尘			3	65	mg/m ³	是			
		二氧化硫			<15	200	mg/m ³	是			
		氮氧化物			6	500	mg/m ³	是			
安新县	安新县硕兴有色金属熔炼有限公司	2013/4/10			短窑/熔铅锅	铅及化合物	<0.013	1	mg/m ³	是	
						氮氧化物	17	500	mg/m ³	是	
						二氧化硫	<15	200	mg/m ³	是	
						烟尘	3	65	mg/m ³	是	
		2013/5/7	短窑/熔铅锅	烟尘	7	65	mg/m ³	是			
				二氧化硫	<15	200	mg/m ³	是			
				氮氧化物	14	500	mg/m ³	是			

				铅及化合物	0.443	1	mg/m ³	是
徐水县	保定安驰蓄电池制造有限公司	2013/4/22	分板工序	铅及化合物	0.33	0.7	mg/m ³	是
			铸板、制块、合膏、涂板工序	铅及化合物	0.074	0.7	mg/m ³	是
			装配1#、2#，铅零件	铅及化合物	0.046	0.7	mg/m ³	是
安新县	保定大利铜业有限公司	2013/4/16	底吹熔炼炉	二氧化硫	20	400	mg/m ³	是
				氮氧化物	21	-	mg/m ³	
				砷及其化合物	0.326	0.4	mg/m ³	是
				铅及化合物	0.469	0.7	mg/m ³	是
				颗粒物	55	80	mg/m ³	是
			转炉	二氧化硫	224	400	mg/m ³	是
				氮氧化物	4	-	mg/m ³	
				砷及其化合物	0.298	0.4	mg/m ³	是
				铅及化合物	0.00337	0.7	mg/m ³	是
				颗粒物	3	50	mg/m ³	是
		2013/5/22	底吹熔炼炉	二氧化硫	286	400	mg/m ³	是
				氮氧化物	97	-	mg/m ³	
				砷及其化合物	0.308	0.4	mg/m ³	是
				铅及化合物	0.015	0.7	mg/m ³	是
				颗粒物	2	80	mg/m ³	是
			转炉	二氧化硫	111	400	mg/m ³	是
				氮氧化物	40	-	mg/m ³	
				砷及其化合物	0.327	0.4	mg/m ³	是
				铅及化合物	0.00663	0.7	mg/m ³	是
				颗粒物	10	50	mg/m ³	是
		2013/4/16	熔铅	烟尘	7	100	mg/m ³	是
				二氧化硫	39	850	mg/m ³	是

徐水县	保定美伦有色金属有限公司	2013/4/10	熔铅锅	氮氧化物	13	-	mg/m ³	
				铅及化合物	0.226	10	mg/m ³	是
		2013/6/8	熔铅锅	烟尘	3	100	mg/m ³	是
				二氧化硫	<15	850	mg/m ³	是
				氮氧化物	4	-	mg/m ³	
				铅及化合物	0.034	10	mg/m ³	是
安新县	保定市安建有色金属有限公司	2013/4/11	反射炉及熔铅锅	烟尘	8	65	mg/m ³	是
				二氧化硫	39	200	mg/m ³	是
				氮氧化物	20	500	mg/m ³	是
				铅及化合物	0.768	1	mg/m ³	是
		2013/6/14	反射炉及熔铅锅	烟尘	3	65	mg/m ³	是
				二氧化硫	15	200	mg/m ³	是
				氮氧化物	14	500	mg/m ³	是
				铅及化合物	0.71	1	mg/m ³	是
北市区	保定市北市区银星电镀厂	2013/4/9	3#废气排放口（镀铬）	铬酸雾	<0.005	0.05	mg/m ³	是
		2013/5/10	3#废气排放口（镀铬）	铬酸雾	0.021	0.05	mg/m ³	是
清苑县	保定市飓风蓄电池有限公司	2013/4/3	1#-4#装配线	铅及化合物	0.33	0.7	mg/m ³	是
			5#、6#装配线	铅及化合物	0.29	0.7	mg/m ³	是
			分板工序	铅及化合物	0.424	0.7	mg/m ³	是
			熔铅锅、铸块、铅粉机、合膏、涂板	铅及化合物	0.261	0.7	mg/m ³	是
			铸板工序	铅及化合物	0.042	0.7	mg/m ³	是
		2013/6/7	1#-4#装配线	铅及化合物	0.059	0.7	mg/m ³	是
			5#、6#装配线	铅及化合物	0.074	0.7	mg/m ³	是
			熔铅锅、铸块、铅粉机、合膏、涂板	铅及化合物	0.434	0.7	mg/m ³	是
			铸板工序	铅及化合物	0.081	0.7	mg/m ³	是

新市区	风帆股份有限公司	2013/4/20	铅粉（东）	铅及化合物	0.0142	0.7	mg/m ³	是
			铅粉（西）	铅及化合物	0.116	0.7	mg/m ³	是
			铅粉（中）	铅及化合物	0.497	0.7	mg/m ³	是
			切块	铅及化合物	<0.013	10	mg/m ³	是
		装配（东）	铅及化合物	0.015	0.7	mg/m ³	是	
		装配（西）	铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是	
		2013/5/20	铅粉（东）	铅及化合物	0.551	0.7	mg/m ³	是
			铅粉（中）	铅及化合物	0.533	0.7	mg/m ³	是
切块	铅及化合物		0.439	10	mg/m ³	是		
装配（西）	铅及化合物		0.138	0.7	mg/m ³	是		
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	2013/4/23	2#合膏工序	铅及化合物	0.06	0.7	mg/m ³	是
			2#铅粉机	铅及化合物	0.317	0.7	mg/m ³	是
			2#装配工序	铅及化合物	0.055	0.7	mg/m ³	是
			3#铅粉机	铅及化合物	0.091	0.7	mg/m ³	是
			4#装配工序	铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是
			分板工序1#除尘器	铅及化合物	0.018	0.7	mg/m ³	是
			铅零件铸造机	铅及化合物	0.038	10	mg/m ³	是
			切块	铅及化合物	0.108	10	mg/m ³	是
			铸板工序	铅及化合物	0.09	10	mg/m ³	是
		铸板工序1#除尘器	铅及化合物	0.09	10	mg/m ³	是	
		2013/5/22	2#装配工序	铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是
			4#铅粉机	铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是
			4#装配工序	铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是
			分板工序1#除尘器	铅及化合物	<0.013	0.7	mg/m ³	是
铅零件铸造机	铅及化合物		0.099	10	mg/m ³	是		
切块	铅及化合物	0.111	10	mg/m ³	是			

清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	2013/4/22	二车间分板工序	铅及化合物	0.169	0.7	mg/m ³	是
			二车间铅粉工序	铅及化合物	0.13	0.7	mg/m ³	是
			二车间切块工序	铅及化合物	0.142	10	mg/m ³	是
			二车间铸板工序	铅及化合物	0.103	10	mg/m ³	是
			三车间装配工序	铅及化合物	0.124	0.7	mg/m ³	是
			四车间装配（东）	铅及化合物	0.119	0.7	mg/m ³	是
			一车间、二车间合膏工序	铅及化合物	0.095	0.7	mg/m ³	是
			一车间切块工序	铅及化合物	0.175	10	mg/m ³	是
			一车间铸板工序	铅及化合物	0.151	10	mg/m ³	是
			一车间铸板工序(南侧)	铅及化合物	0.151	10	mg/m ³	是
		2013/5/21	二车间铅粉工序	铅及化合物	0.452	0.7	mg/m ³	是
			二车间切块工序	铅及化合物	0.4	10	mg/m ³	是
			二车间铸板工序	铅及化合物	0.755	10	mg/m ³	是
			三车间装配工序	铅及化合物	0.122	0.7	mg/m ³	是
			四车间装配（西）	铅及化合物	0.107	0.7	mg/m ³	是
			一车间、二车间合膏工序	铅及化合物	0.418	0.7	mg/m ³	是
			一车间分板工序	铅及化合物	0.411	0.7	mg/m ³	是
			一车间铅粉工序	铅及化合物	0.487	0.7	mg/m ³	是
			一车间切块工序	铅及化合物	0.4	10	mg/m ³	是
		一车间铸板工序(西侧)	铅及化合物	0.571	10	mg/m ³	是	
2013/6/20	六车间装配工序	铅及化合物	0.075	0.7	mg/m ³	是		
新建合金车间熔铅锅	铅零件（北）	铅及化合物	0.271	10	mg/m ³	是		
	铅零件（南）	铅及化合物	0.345	10	mg/m ³	是		
	铅零件（中）	铅及化合物	0.324	10	mg/m ³	是		
	烟尘		1.55	100	mg/m ³	是		
	二氧化硫		18	850	mg/m ³	是		

清苑县	风帆股份有限公司有色金属分公司	2013/4/2	新建合金车间熔铅锅	氮氧化物	15.4	-	mg/m ³	
				铅及化合物	0.289	10	mg/m ³	是
			原合金车间熔铅锅	烟尘	1.36	100	mg/m ³	是
				二氧化硫	19	850	mg/m ³	是
				氮氧化物	13.9	-	mg/m ³	
				铅及化合物	0.311	10	mg/m ³	是
		2013/5/17	铅零件（北）	铅及化合物	0.03	10	mg/m ³	是
			铅零件（南）	铅及化合物	0.07	10	mg/m ³	是
			铅零件（中）	铅及化合物	0.022	10	mg/m ³	是
			新建合金车间熔铅锅	烟尘	2	100	mg/m ³	是
				二氧化硫	<15	850	mg/m ³	是
				氮氧化物	14	-	mg/m ³	
				铅及化合物	0.256	10	mg/m ³	是
			原合金车间熔铅锅	烟尘	3	100	mg/m ³	是
二氧化硫	<15	850		mg/m ³	是			
氮氧化物	16	-		mg/m ³				
铅及化合物	0.485	10		mg/m ³	是			
藁城市	石家庄金刚内燃	2013/4/1	电铬槽	铬酸雾	0.014	0.05	mg/m ³	是
无极县	石家庄市飞宏化	2013/5/30	1#预热炉	铬酸雾	0.056	0.07	mg/m ³	是
徐水县	徐水县飞睿达铅制品有限公司	2013/4/25	熔铅锅	烟尘	3	100	mg/m ³	是
				二氧化硫	<15	850	mg/m ³	是
				氮氧化物	5	-	mg/m ³	
				铅及化合物	0.294	10	mg/m ³	是
徐水县	徐水县宏达铅制品有限公司	2013/4/25	熔铅锅	烟尘	2	100	mg/m ³	是
				二氧化硫	15	850	mg/m ³	是
				氮氧化物	25	-	mg/m ³	

				铅及化合物	0.318	10	mg/m ³	是
徐水县	徐水县胜利精铅熔炼厂	2013/6/8	熔铅锅	烟尘	4	100	mg/m ³	是
				二氧化硫	21	850	mg/m ³	是
				氮氧化物	25	-	mg/m ³	
				铅及化合物	0.028	10	mg/m ³	是