

河北省建设用土壤污染风险管控和修复名录移出清单（2024. 12. 30）

| 序号 | 地块基本信息             |         |                  |                                                                            |             |                    | 风险管控或修复情况     |                |                   |                   |                    |                   |           | 移出日期 | 备注 |
|----|--------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|------|----|
|    | 地块名称               | 所在市     | 详细地址             | 四至范围                                                                       | 地块面积<br>(㎡) | 土地使用权人             | 进展情况/<br>所在阶段 | 风险管控或<br>修复目标  | 风险管控或修复<br>方案编制单位 | 风险管控或<br>修复单位     | 风险管控或<br>修复委托人     | 风险管控或修复<br>效果评估单位 |           |      |    |
| 1  | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司老厂区 | 张家口市桥东区 | 张家口市桥东区胜利中路31号   | 西邻钻石北路、东至铁道西路、南至鑫业家园和交通银行、北至鑫苑小区。                                          | 315335      | 张家口家东科技有限公司        | 完成修复效果评估      | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 博川环境修复(北京)有限公司    | 博天环境集团股份有限公司      | 张家口家东科技有限公司        | 北京市环境保护科学研究院      | 2020.4.23 |      |    |
| 2  | 肥乡县弘鼎工贸有限公司        | 邯郸市肥乡县  | 肥乡县白落堡车站南一公里     | 东至乡间小路，南至西马固村耕地，西至乡间小路，北至西南庄耕地。                                            | 98861.8     | 肥乡县弘鼎工贸有限公司        | 完成修复效果评估      | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北嘉澳环境检测技术有限公司    | 河北金地工程勘察设计院有限责任公司 | 肥乡县弘鼎工贸有限公司        | 天津宏福艺源环保科技有限公司    | 2020.4.23 |      |    |
| 3  | 斯必克空气冷却技术(张家口)有限公司 | 张家口市桥西区 | 河北省张家口市桥西区白山街19号 | 东至：桥西区西坝岗路、中国石化加油站；南至：桥西区白山街、制氧机备件厂家属楼；西至：绿都花园小区住宅楼、小白山；北至：金都小区住宅楼、格林豪泰酒店。 | 77776.8     | 斯必克空气冷却技术(张家口)有限公司 | 完成修复效果评估      | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北伟诚环境工程有限公司      | 河北伟诚环境工程有限公司      | 斯必克空气冷却技术(张家口)有限公司 | 河北省环境科学研究院        | 2020.4.23 |      |    |

| 序号 | 地块基本信息                            |         |               |                                                                  |             |               | 风险管控或修复情况     |                |                   |                  |                |                   |           | 移出日期 | 备注 |
|----|-----------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------|------|----|
|    | 地块名称                              | 所在市     | 详细地址          | 四至范围                                                             | 地块面积<br>(㎡) | 土地使用权人        | 进展情况/<br>所在阶段 | 风险管控或<br>修复目标  | 风险管控或修复<br>方案编制单位 | 风险管控或<br>修复单位    | 风险管控或<br>修复委托人 | 风险管控或修复<br>效果评估单位 |           |      |    |
| 4  | 河北金源化工股份有限公司磷肥板块                  | 石家庄市正定区 | 石家庄市正定县北关村村北  | 场地西侧北侧紧邻旺泉街，西侧隔路为石家庄市正定金石化工有限公司，东侧隔路为正定县金洋装饰门厂，南侧为石家庄汉普食品机械有限公司。 | 79447.31    | 河北金源化工股份有限公司  | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北宝隆检验检测技术有限公司    | 河北棕达环境科技有限公司     | 河北金源化工股份有限公司   | 河北德源环保科技有限公司      | 2020.4.23 |      |    |
| 5  | 三河冀东水泥有限责任公司地块                    | 廊坊市三河市  | 三河市李旗庄镇京哈公路南侧 | 北至京哈公路，东至李旗庄镇规划路，南至刘校尉村及幸福渠，西至李旗庄村。                              | 117206.66   | 三河东泽房地产开发有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 河北大美环境修复科技股份有限公司  | 河北大美环境修复科技股份有限公司 | 三河东泽房地产开发有限公司  | 北京凯锐环境工程有限公司      | 2020.4.23 |      |    |
| 6  | 唐山市美仑华府（二期）(原唐海县垦丰造纸厂黄板纸二车间部分生产区) | 唐山市唐海县  | 唐海县           | 滨海大街以北、新城大街以南唐海路以西美仑华府一期工程以东。                                    | 53046       | 河北美仑房地产开发有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 煜环环境科技有限公司        | 煜环环境科技有限公司       | 唐山市生态环境局曹妃甸区分局 | 石家庄华诺安评环境工程技术有限公司 | 2020.4.23 |      |    |

| 序号 | 地块基本信息                        |                    |                                   |                                                                                                                                             |              |                                   | 风险管控或修复情况             |                                                                |                   |                      |                           |                   |             | 移出日期 | 备注 |
|----|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------|------|----|
|    | 地块名称                          | 所在市                | 详细地址                              | 四至范围                                                                                                                                        | 地块面积<br>(m²) | 土地使用权人                            | 进展情况/<br>所在阶段         | 风险管控或<br>修复目标                                                  | 风险管控或修复<br>方案编制单位 | 风险管控或<br>修复单位        | 风险管控或<br>修复委托人            | 风险管控或修复<br>效果评估单位 |             |      |    |
| 7  | 石家庄市正定金<br>石化有限公司             | 石家庄市<br>正定区        | 河北省石家<br>庄市正定县<br>北关村             | 北至河北金源化工<br>股份有限公司，西<br>至育英街，南至晨<br>光路，东至旺泉北<br>大街。                                                                                         | 168000       | 石家庄市正定<br>金石化工有限<br>公司            | 完成风险<br>管控、修复<br>效果评估 | 满足居住用<br>地、商业服务<br>用地、交通运<br>输用地、绿地<br>与开敞空间<br>用地土壤环<br>境质量要求 | 煜环环境科技<br>有限公司    | 煜环环境科<br>技有限公司       | 石家庄市正定<br>金石化工有限<br>公司    | 北京北方节能环保<br>有限公司  | 2020. 4. 23 |      |    |
| 8  | 河北金源化工股<br>份有限公司化肥<br>板块 1#地块 | 石家庄市<br>正定区        | 石 家 庄 市 正<br>定 县 金 源 路 1<br>号     | 东侧为河北金源化<br>工股份有限公司化<br>肥板块 2#地块，石<br>家庄市明珠家具<br>厂；南侧为石家庄<br>市正定金石化工有<br>限公司、河北龙源<br>塑业有限公司，西<br>侧为河北金源化工<br>股份有限公司化肥<br>板块 2#地块；北侧<br>为农田。 | 186609. 4    | 河北金源化工<br>股份有限公司                  | 完成风险<br>管控、修复<br>效果评估 | 满足居住用<br>地土壤环境<br>质量要求                                         | 河北棕达环境<br>科技有限公司  | 河北棕达环<br>境科技有限<br>公司 | 河北金源化工<br>股份有限公司          | 四川锦美环保股份<br>有限公司  | 2020. 11. 6 |      |    |
| 9  | 石家庄金刚内燃<br>机零部件集团有<br>限公司     | 石家庄市<br>循环化工<br>园区 | 河北省石家<br>庄循环化工<br>园区世纪大<br>道 66 号 | 北侧至丰产路，东侧<br>至黄山街，南侧至农<br>田，西至兴安街。                                                                                                          | 199500       | 石家庄金刚内<br>燃机零部件集<br>团有限公司<br>(南区) | 完成风险<br>管控、修复<br>效果评估 | 满足居住用<br>地、商业用地<br>土壤环境质<br>量要求                                | 煜环环境科技<br>有限公司    | 煜环环境科<br>技有限公司       | 石家庄金刚内<br>燃机零部件集<br>团有限公司 | 北京北方节能环保<br>有限公司  | 2020. 11. 6 |      |    |

| 序号 | 地块基本信息                 |         |                    |                                                                                               |                           |                   | 风险管控或修复情况     |                     |                   |                   |                      |                        | 移出日期      | 备注 |
|----|------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------|----|
|    | 地块名称                   | 所在市     | 详细地址               | 四至范围                                                                                          | 地块面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人            | 进展情况/<br>所在阶段 | 风险管控或<br>修复目标       | 风险管控或修复<br>方案编制单位 | 风险管控或<br>修复单位     | 风险管控或<br>修复委托人       | 风险管控或修复<br>效果评估单位      |           |    |
| 10 | 唐山冶金矿山机械有限公司           | 唐山市路北区  | 唐山市路北区缸窑路4号        | 西至建华陶瓷厂，东至缸窑路，南至建华东道，北至5号小区。                                                                  | 337858.588                | 唐山冶金矿山机械有限公司      | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求      | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 | 唐山冶金矿山机械有限公司         | 生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 | 2020.11.6 |    |
| 11 | 张家口市动力机械有限公司           | 张家口桥西区  | 河北省张家口市桥西区西沙河大街91号 | 北至北环路 南至平安小区 西至西坝岗路 东至原福张家口市社会福利总院。                                                           | 11872.1                   | 张家口市桥西区房屋征收办公室    | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求      | 煜环环境科技有限公司        | 煜环环境科技有限公司        | 张家口市九鼎房地产开发有限公司第一分公司 | 北京北方节能环保有限公司           | 2020.12.2 |    |
| 12 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司中润生产区 | 石家庄市长安区 | 河北省石家庄市长安区丰收路47号   | 北临北二环东路、桃园里小区；东侧为空地（原北二环钢材市场）、环保中心；南侧为丰收路、空地（原为石家庄市金属回收市场）、仓库商服区域（原明石印染厂）；西侧为河北华荣制药有限公司、沿东小区。 | 143110.96                 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地、商业用地土壤环境质量要求 | 河北大美环境修复科技股份有限公司  | 河北大美环境修复科技股份有限公司  | 石家庄中润医药科技有限公司        | 北京凯锐环境工程有限公司           | 2020.12.2 |    |

| 序号 | 地块基本信息                                  |             |                                                 |                                                                                                                 |             |                        | 风险管控或修复情况             |                        |                                                          |                                |                        |                   | 移出日期      | 备注 |
|----|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|----|
|    | 地块名称                                    | 所在市         | 详细地址                                            | 四至范围                                                                                                            | 地块面积<br>(㎡) | 土地使用权人                 | 进展情况/<br>所在阶段         | 风险管控或<br>修复目标          | 风险管控或修复<br>方案编制单位                                        | 风险管控或<br>修复单位                  | 风险管控或<br>修复委托人         | 风险管控或修复<br>效果评估单位 |           |    |
| 13 | 石家庄双联化工<br>有限责任公司<br>(一期)地块污<br>染场地修复工程 | 石家庄市<br>鹿泉区 | 石家庄双联<br>化工有限责<br>任公司位于<br>石家庄鹿泉<br>区申后村西<br>北方 | 东邻金隅旭成混<br>凝土公司鹿泉分公司<br>赫尔河北新晨汽<br>贸,北邻鹿泉农机<br>监理站、鹿泉气象<br>局和鹿泉职业教<br>育中心,西侧为农田,<br>南侧隔龙泉东路为<br>申后新村和果岭湾<br>小区。 | 233300      | 石家庄联新房<br>地产开发有限<br>公司 | 完成修复<br>效果评估          | 满足居住用<br>地土壤环境<br>质量要求 | 中节能大地环<br>境修复有限公<br>司、中国环境科<br>学研究院和上<br>海康恒环境股<br>份有限公司 | 上海康恒环<br>境修复有限<br>公司           | 石家庄联新房<br>地产开发有限<br>公司 | 河北青朗环保科技<br>有限公司  | 2020.12.2 |    |
| 14 | 永年区顺畅化工<br>厂                            | 邯郸市<br>永年区  | 河北省邯<br>郸市永年区曹<br>庄路口107国<br>道东150米处            | 西侧为胜利大酒店<br>及107国道;东侧<br>为空地,南侧及北<br>侧为农田。                                                                      | 18100       | 邯郸市美畅房<br>地产开发有限<br>公司 | 完成风险<br>管控、修复<br>效果评估 | 满足居住用<br>地土壤环境<br>质量要求 | 河北伟诚环境<br>工程有限公司                                         | 河北伟诚环<br>境工程有限<br>公司           | 邯郸市美畅房<br>地产开发有限<br>公司 | 河北善拓环保科技<br>有限公司  | 2021.2.8  |    |
| 15 | 石家庄中天化工<br>有限公司                         | 石家庄市<br>正定县 | 河北省石家<br>庄市正定县<br>教场庄村                          | 东至园区内部道<br>路,南至教场庄村<br>纪念堂,西至农田,<br>北至河北鑫晟德农<br>业机械制造有限公司。                                                      | 16213.8     | 石家庄中天化<br>工有限公司        | 完成修复<br>效果评估          | 满足居住用<br>地土壤环境<br>质量要求 | 河北伟诚环境<br>工程有限公司                                         | 河北伟诚环<br>境工程有限<br>公司           | 石家庄中天化<br>工有限公司        | 河北金源环境工程<br>有限公司  | 2021.2.8  |    |
| 16 | 原南官市精强连<br>杆厂                           | 邢台市<br>南官市  | 河北省邢<br>台市南官市大<br>庆街                            | 场地南侧为大庆<br>路,北侧为北关地,<br>西侧为河北南星气<br>体设备有限公司和<br>临街商铺,东侧为<br>东街林地。                                               | 60426.06    | 河北鑫友绒业<br>有限公司         | 完成风险<br>管控、修复<br>效果评估 | 满足居住用<br>地土壤环境<br>质量要求 | 中国地质科学<br>院水文地质环<br>境地质研究所                               | 中国地质科<br>学院水文地<br>质环境地质<br>研究所 | 河北鑫友绒业<br>有限公司         | 河北棕达环境科技<br>有限公司  | 2021.6.29 |    |

| 序号 | 地块基本信息                               |             |                                 |                                                                                              |                           |                            | 风险管控或修复情况             |                             |                                               |                           |                            |                                | 移出日期       | 备注 |
|----|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|----|
|    | 地块名称                                 | 所在市         | 详细地址                            | 四至范围                                                                                         | 地块面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人                     | 进展情况/<br>所在阶段         | 风险管控或<br>修复目标               | 风险管控或修复<br>方案编制单位                             | 风险管控或<br>修复单位             | 风险管控或<br>修复委托人             | 风险管控或修复<br>效果评估单位              |            |    |
| 17 | 邯郸市沃地化工<br>有限责任公司                    | 邯郸市<br>临漳县  | 邯郸市临漳<br>县古城大道                  | 西至东后坊表村，<br>北至佳恒花园小<br>区，东至金凤北大<br>街，南至古城大道。                                                 | 53094                     | 临漳县土地储<br>备中心              | 完成风险<br>管控、修复<br>效果评估 | 满足居住用<br>地土壤环境<br>质量要求      | 河北坤洁环保<br>科技有限公司                              | 煜环环境科<br>技有限公司            | 临漳县土地储<br>备中心              | 石家庄常丰环境工<br>程有限公司              | 2021.8.9   |    |
| 18 | 河北省临漳县磷<br>肥厂                        | 邯郸市<br>临漳县  | 邯郸市临漳<br>县南东坊镇<br>南东坊四村         | 场地北至 316 省道，<br>东至南东坊一村，南、<br>西至南东坊四村。                                                       | 37780                     | 临漳县发展和<br>改革局              | 完成风险<br>管控、修复<br>效果评估 | 满足居住用<br>地土壤环境<br>质量要求      | 河北金地工程<br>勘察设计的有<br>限责任公司                     | 河北金地工<br>程勘察设计的<br>有限责任公司 | 临漳县自然资<br>源和规划局            | 天津宏福艺源环保<br>科技有限公司             | 2021.8.30  |    |
| 19 | 原石家庄第二毛<br>纺织厂厂区                     | 石家庄市<br>裕华区 | 石家庄市裕<br>华区仓兴街<br>11 号          | 东至仓兴街，南至<br>孙村灵堂、北至荣<br>盛家园、东至城市<br>绿地。                                                      | 49700.5                   | 石家庄常山北<br>明科技股份有<br>限公司    | 完成修复<br>效果评估          | 满足居住用<br>地土壤环境<br>质量要求      | 河北江尚环境<br>治理集团有限<br>公司                        | 河北江尚环<br>境治理集团<br>有限公司    | 石家庄常山北<br>明科技股份有<br>限公司    | 河北清石新能源科<br>技有限公司              | 2021.12.16 |    |
| 20 | 纬十路（纬十六<br>路至纬十七路南<br>段原赤也焦化厂<br>西区） | 唐山市<br>路南区  | 河北省唐山<br>市路南区稻<br>地镇赤也焦<br>化厂西区 | 东侧紧邻唐山赤也<br>焦化厂，南侧为荒<br>地，西侧为农田，<br>北侧为闲置地块。                                                 | 10514.29                  | 唐山路南现代<br>物流产业聚集<br>区管理委员会 | 完成修复<br>效果评估          | 满足道路与交通<br>设施用地土壤环<br>境质量要求 | 河北普度中昊<br>土地开发整理<br>有限公司                      | 河北思创科<br>发建筑工程有<br>限公司    | 唐山路南现代<br>物流产业聚集<br>区管理委员会 | 河北德禹环保科技<br>有限公司               | 2021.12.30 |    |
| 21 | 华北制药股份有<br>限公司                       | 石家庄市<br>长安区 | 河北省石家<br>庄市长安区<br>和平东路 388<br>号 | 东临民心河，北隔<br>和平路与华北制药<br>康欣公司相邻，西<br>隔体育大街、与华<br>北制药 1 生活区相<br>邻、南隔跃进路，<br>与华北制药 2 生活<br>区相邻。 | 225433.33                 | 华北制药股份<br>有限公司             | 完成风险<br>管控、修复<br>效果评估 | 满足居住用<br>地土壤环境<br>质量要求      | 江苏大地益源<br>环境修复有限<br>公司/中国五州<br>工程设计集团<br>有限公司 | 江苏大地益<br>源环境修复<br>有限公司    | 华北制药股份<br>有限公司             | 生态环境部土壤与<br>农业农村生态环境<br>监管技术中心 | 2022.1.11  |    |

| 序号 | 地块基本信息                     |            |                                  |                                                                        |                           |                          | 风险管控或修复情况             |                                                           |                        |                                                   |                          |                           | 移出日期      | 备注 |
|----|----------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|----|
|    | 地块名称                       | 所在市        | 详细地址                             | 四至范围                                                                   | 地块面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人                   | 进展情况/<br>所在阶段         | 风险管控或<br>修复目标                                             | 风险管控或修复<br>方案编制单位      | 风险管控或<br>修复单位                                     | 风险管控或<br>修复委托人           | 风险管控或修复<br>效果评估单位         |           |    |
| 22 | 晋煤银海化肥有<br>限责任公司           | 衡水市<br>冀州区 | 河北省衡水<br>市冀州区迎<br>宾大街 54 号       | 北至信都路,东至迎<br>宾大街,南至冀州区<br>法斯德电器设备厂,<br>西至冀州区五强采<br>暖设备厂。               | 196666.7                  | 衡水市生态环<br>境局冀州区分<br>局    | 完成修复<br>效果评估          | 满足居住用<br>地土壤环境<br>质量要求                                    | 煜环环境科技<br>有限公司         | 煜环环境科<br>技有限公司                                    | 衡水市生态环<br>境局冀州区分<br>局    | 中冀轩辕建设科技<br>有限公司          | 2022.4.01 |    |
| 23 | 衡水市桃城区工<br>商联电镀厂原场<br>地    | 衡水市<br>桃城区 | 衡水市桃城<br>区白庙村北<br>部              | 北侧原为汽修厂用<br>地,现为空地;南侧<br>和东侧原为白庙村<br>耕地,现已空闲;西<br>侧为前进大街,隔街<br>为胡堂排干渠。 | 3899.28                   | 衡水市桃城区<br>何家庄乡人民<br>政府   | 完成风险<br>管控、修复<br>效果评估 | 满足商业服<br>务用地、交通<br>运输用地、绿<br>地与开敞空<br>间用地土壤<br>环境质量要<br>求 | 世清环境科技<br>(河北)有限公<br>司 | 世清环境科<br>技(河北)<br>有限公司/<br>中土大地国<br>际建筑设计<br>有限公司 | 衡水市桃城区<br>何家庄乡人民<br>政府   | 四川锦美环保股份<br>有限公司          | 2022.4.19 |    |
| 24 | 成安县原化肥厂<br>及其周边            | 邯郸市<br>成安县 | 成安县南侧,<br>聚安路以北,<br>青云大街以<br>西   | 青云大街以西,农田<br>以东,农田以南,聚<br>安路以北。                                        | 133393                    | 成安县县城新<br>区管委会           | 完成修复<br>效果评估          | 满足居住用<br>地、绿地与开<br>敞空间用地<br>土壤环境质<br>量要求                  | 北京北方节能<br>环保有限公司       | 天津市联合<br>环保工程设<br>计有限公司                           | 成安县县城新<br>区管委会           | 河北众智环境检测<br>技术有限公司        | 2022.9.22 |    |
| 25 | 丰南区四王庄城<br>中村棚户区改造<br>项目场地 | 唐山市<br>丰南区 | 唐山市丰南<br>区唐胥路与<br>友谊大街交<br>叉口西北角 | 东至唐胥路,西至国<br>友路,北至顺达街,<br>南至友谊大街。                                      | 101266.16                 | 唐山市丰南惠<br>丰房地产开发<br>有限公司 | 完成修复<br>效果评估          | 满足居住用<br>地土壤环境<br>质量要求                                    | 北京昊能环保<br>科技有限公司       | 北京高能时<br>代环境技术<br>股份有限公<br>司                      | 唐山市丰南惠<br>丰房地产开发<br>有限公司 | 北京市科学技术研<br>究院资源环境研究<br>所 | 2022.9.22 |    |

| 序号 | 地块基本信息           |         |                      |                                                   |              |                         | 风险管控或修复情况     |                |                    |               |                         |                   |            | 移出日期 | 备注 |
|----|------------------|---------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------------|------------|------|----|
|    | 地块名称             | 所在市     | 详细地址                 | 四至范围                                              | 地块面积<br>(m²) | 土地使用权人                  | 进展情况/<br>所在阶段 | 风险管控或<br>修复目标  | 风险管控或修复<br>方案编制单位  | 风险管控或<br>修复单位 | 风险管控或<br>修复委托人          | 风险管控或修复<br>效果评估单位 |            |      |    |
| 26 | 邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司  | 邯郸市峰峰矿区 | 邯郸市峰峰矿区大峪镇北涧沟西村      | 地块东侧隔路为河北新彭楠焦化有限公司，西侧、北侧为农田，南至磁县隆昌活性炭有限公司。        | 227402.1     | 河北新彭楠焦化有限公司             | 完成修复效果评估      | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 中国科学院地理科学与资源研究所    | 煜环环境科技有限公司    | 河北新彭楠焦化有限公司             | 中国科学院地理科学与资源研究所   | 2022.10.11 |      |    |
| 27 | 河北新彭楠焦化有限公司      | 邯郸市峰峰矿区 | 邯郸市峰峰矿区大峪镇北涧沟西村      | 西侧隔路为邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司，南侧隔路为河北鑫楠新能源科技有限公司，东侧、北侧为农田。 | 127697       | 河北新彭楠焦化有限公司             | 完成修复效果评估      | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 中国科学院地理科学与资源研究所    | 煜环环境科技有限公司    | 河北新彭楠焦化有限公司             | 中国科学院地理科学与资源研究所   | 2022.10.11 |      |    |
| 28 | 河北怀安化肥股份有限公司二期地块 | 张家口市怀安县 | 张家口市怀安县柴沟堡镇东洋河路68号   | 场地东侧为民居及农田，西侧为民居及农田，南侧隔民居为长胜大街，北侧隔锦绣街为民居及农田。      | 48793.37     | 怀安县工业和信息化局              | 完成修复效果评估      | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 中国地质科学院水文地质环境地质研究所 | 河北伟诚环境工程有限公司  | 怀安县工业和信息化局              | 博川环境修复（北京）有限公司    | 2022.10.20 |      |    |
| 29 | 唐山相林晓昌皮革有限公司     | 唐山市曹妃甸区 | 唐山市曹妃甸区南堡经济开发区希望西路西侧 | 北至5号路、西至唐山惠中化学有限公司西侧道路、东至希望西路。                    | 71266        | 河北唐山南堡经济开发区环境污染防治工作领导小组 | 完成修复效果评估      | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 煜环环境科技有限公司         | 煜环环境科技有限公司    | 河北唐山南堡经济开发区环境污染防治工作领导小组 | 中国科学院地理科学与资源研究所   | 2022.12.14 |      |    |

| 序号 | 地块基本信息                            |             |                                       |                                                                                                                        |                           |                           | 风险管控或修复情况     |                                                               |                                                              |                               |                           |                   | 移出日期        | 备注 |
|----|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|----|
|    | 地块名称                              | 所在市         | 详细地址                                  | 四至范围                                                                                                                   | 地块面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人                    | 进展情况/<br>所在阶段 | 风险管控或<br>修复目标                                                 | 风险管控或修复<br>方案编制单位                                            | 风险管控或<br>修复单位                 | 风险管控或<br>修复委托人            | 风险管控或修复<br>效果评估单位 |             |    |
| 30 | 保定市国秀化工<br>有限责任公司                 | 保定市<br>竞秀区  | 河北省保定<br>市竞秀区北<br>二环路888号             | 北至北二环路，东<br>侧、南侧、西侧均为<br>农田。                                                                                           | 54865.08                  | 保定市国秀化<br>工有限责任公<br>司     | 完成修复<br>效果评估  | 满足工矿<br>用地<br>土壤环境<br>质量<br>要求                                | 煜环环境科技<br>有限公司                                               | 煜环环境科<br>技有限公司                | 保定市国秀化<br>工有限责任公<br>司     | 北京北方节能环保<br>有限公司  | 2023. 1. 17 |    |
| 31 | 沧州大化股份有<br>限公司沃原分公<br>司(二期 630 亩) | 沧州市<br>运河区  | 河北省沧州<br>市运河区永<br>济东路19号              | 地块北侧为南运河，<br>南侧为永济路，路南<br>为沧州大化集团有<br>限责任公司办公楼<br>及其他商务楼，西侧<br>为南运河、沧州市<br>15 中、大化生活区<br>及红庙村，东侧为天<br>天家园小区及沧州<br>站货场。 | 420021                    | 沧州大运河发<br>展（集团）有<br>限责任公司 | 完成修复<br>效果评估  | 满足居住用<br>地、商业服<br>务用地、公共管<br>理与公共服<br>务用地土壤<br>环境<br>质量要<br>求 | 沧州市世正园<br>林绿化工程有<br>限公司                                      | 沧州市市政<br>工程股份有<br>限公司         | 沧州大运河发<br>展（集团）有<br>限责任公司 | 河北青朗环保科技<br>有限公司  | 2023. 3. 29 |    |
| 32 | 宣钢西厂区                             | 张家口市<br>宣化区 | 河北省张家<br>口市宣化区<br>京包线和柳<br>川河东路以<br>南 | 东至：宣化钢铁集团<br>有限责任公司土地，<br>南至：国有建设用<br>地，西至：宣化钢铁<br>集团有限责任公司<br>土地，北至：京包铁<br>路。                                         | 489360                    | 宣化钢铁集团<br>有限责任公司          | 完成修复<br>效果评估  | 满足居住用<br>地土壤环境<br>质量要求                                        | 中节能大地（杭<br>州）环境修复有<br>限公司<br>中国环境科学<br>研究院环境技<br>术工程有限公<br>司 | 中节能大地<br>（杭州）环<br>境修复有限<br>公司 | 宣化钢铁集团<br>有限责任公司          | 生态环境部环境规<br>划院    | 2023. 5. 3  |    |

| 序号 | 地块基本信息                       |             |                    |                                                                                                                                  |                           |                   | 风险管控或修复情况     |                                 |                                      |                           |                   |                        | 移出日期        | 备注 |
|----|------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------|----|
|    | 地块名称                         | 所在市         | 详细地址               | 四至范围                                                                                                                             | 地块面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人            | 进展情况/<br>所在阶段 | 风险管控或<br>修复目标                   | 风险管控或修复<br>方案编制单位                    | 风险管控或<br>修复单位             | 风险管控或<br>修复委托人    | 风险管控或修复<br>效果评估单位      |             |    |
| 33 | 原衡水前进油脂<br>有限责任公司<br>(北厂区)   | 衡水市<br>桃城区  | 衡水市桃城区河沿镇三杜庄村东     | 西至丰收渠,南至南环西路,东至市政林地,北至市政林地。                                                                                                      | 11000                     | 衡水星龙房地产开发有限公司     | 完成修复<br>效果评估  | 满足居住用地土壤环境质量要求                  | 煜环环境科技有限公司/广东禹航环境工程有限公司/广州优选环保科技有限公司 | 广东禹航环境工程有限公司/广州优选环保科技有限公司 | 衡水星龙房地产开发有限公司     | 生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 | 2023. 5. 19 |    |
| 34 | 河北恒达健身文化用品集团铁西电镀园区地块         | 定州市         | 河北省定州市西城区老鸦庄村      | 北至小屯村地,东至道路,南至道路,西至小屯村地。                                                                                                         | 20636. 61                 | 河北恒达健身文化用品集团有限公司  | 完成修复<br>效果评估  | 满足工矿用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求 | 河北星科环保科技有限公司                         | 河北星科环保科技有限公司              | 河北恒达健身文化用品集团有限公司  | 广东禹航环境科技有限公司           | 2023. 5. 19 |    |
| 35 | 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司北厂区二期地块二期工程 | 邯郸市<br>峰峰矿区 | 邯郸市峰峰矿区大社镇彦亭村西180m | 二期工程地块南部化产区南侧为丰达冶金酚氰废水处理站,西侧为丰达冶金焦炉区,北侧为粗苯工段的洗苯塔、粗苯槽,东侧为厂界;二期工程地块北部化产区南侧为冷鼓工段的电捕焦油器、机械化焦油氨水澄清槽及剩余氨水槽,西侧为丰达冶金焦炉区,北侧为丰达冶金仓库,东侧为厂界。 | 34242. 44                 | 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司 | 完成修复<br>效果评估  | 满足工矿用地土壤环境质量要求                  | 河北禄创环境科技有限责任公司                       | 河北禄创环境科技有限责任公司            | 邯郸市邯钢集团丰达冶金原料有限公司 | 河北省众联能源环保科技有限公司        | 2023. 7. 25 |    |

| 序号 | 地块基本信息          |         |                    |                                     |                           |               | 风险管控或修复情况     |                     |                   |                         |                |                   | 移出日期       | 备注 |
|----|-----------------|---------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|------------|----|
|    | 地块名称            | 所在市     | 详细地址               | 四至范围                                | 地块面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人        | 进展情况/<br>所在阶段 | 风险管控或<br>修复目标       | 风险管控或修复<br>方案编制单位 | 风险管控或<br>修复单位           | 风险管控或<br>修复委托人 | 风险管控或修复<br>效果评估单位 |            |    |
| 36 | 河北恒泰集团有限公司地块    | 邯郸市磁县   | 邯郸市磁县恒泰路8号         | 北侧靠恒泰路、南侧为农地、东侧为河流、西侧为化肥厂。          | 52417.9                   | 河北中化滏恒股份有限公司  | 完成修复效果评估      | 满足工矿用地、仓储用地土壤环境质量要求 | 中国科学院生态环境研究中心     | 中化环境修复(上海)有限公司          | 河北中化滏恒股份有限公司   | 邯郸市宇泽环保科技有限公司     | 2023.8.29  |    |
| 37 | 邯郸市赵苑北街储备地块     | 邯郸市丛台区  | 邯郸市丛台区赵苑北街以西,砖窑路以北 | 南至砖窑路,北至邯郸市磷肥厂,西至铁西北大街,东至华苑街        | 178629.94                 | 邯郸市土地储备中心     | 完成修复效果评估      | 满足居住用地土壤环境质量要求      | 浙江益壤环保科技有限公司      | 浙江益壤环保科技有限公司            | 邯郸市土地储备中心      | 河北锦上添花环保科技有限公司    | 2023.10.31 |    |
| 38 | 邯郸市峰峰明源物资有限公司地块 | 邯郸市峰峰矿区 | 邯郸市峰峰矿区界城镇东老鸦峪村东   | 地块东侧为农田,西侧隔路为农田,南侧隔路为矿山机械加工厂区,北侧为煤厂 | 81246.22                  | 邯郸市峰峰矿区人民政府   | 完成修复效果评估      | 满足工矿用地土壤环境质量要求      | 观澜建设集团有限责任公司      | 观澜建设集团有限责任公司、煜熠建设集团有限公司 | 邯郸市峰峰矿区人民政府    | 河北大有环美环保科技有限公司    | 2023.10.31 |    |
| 39 | 河北宝鼎房地产开发有限公司   | 石家庄市裕华区 | 石家庄市裕华区东二环南路268号   | 北至槐安东路、南至金马路、东至东二环南路、西至东郡小区         | 31563.91                  | 河北宝鼎房地产开发有限公司 | 完成修复效果评估      | 满足居住用地土壤环境质量要求      | 河北思创科发有限公司        | 河北思创科发有限公司              | 河北宝鼎房地产开发有限公司  | 河北进政环境科技有限公司      | 2023.11.15 |    |

| 序号 | 地块基本信息                     |         |                    |                                                                       |                           |             | 风险管控或修复情况     |                                |                   |                        |                |                        | 移出日期       | 备注 |
|----|----------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------|----|
|    | 地块名称                       | 所在市     | 详细地址               | 四至范围                                                                  | 地块面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人      | 进展情况/<br>所在阶段 | 风险管控或<br>修复目标                  | 风险管控或修复<br>方案编制单位 | 风险管控或<br>修复单位          | 风险管控或<br>修复委托人 | 风险管控或修复<br>效果评估单位      |            |    |
| 40 | 河北旭阳焦化有限公司(旧厂区)主要功能区原址一期地块 | 定州市     | 河北省定州市西郊军工路北侧      | 西侧为旭阳焦化幸福城一期小区,东侧为芦庄子村,南侧为河北旭阳焦化有限公司原辅助设施区,北侧为河北旭阳焦化有限公司原主要功能区焦场和炼焦工段 | 48082.1                   | 河北旭阳能源有限公司  | 完成修复效果评估      | 满足绿地与广场用地(社区公园和儿童公园除外)土壤环境质量要求 | 煜环环境科技有限公司        | 煜环环境科技有限公司             | 河北旭阳能源有限公司     | 河北诺觉环境科技有限公司           | 2023.11.24 |    |
| 41 | 秦皇岛首钢板材有限公司                | 秦皇岛市海港区 | 河北省秦皇岛市海港区建设大街409号 | 北至秦皇东大街,东至红光北里小区,南至建设大街,西至大秦铁路沿线                                      | 226391.86                 | 秦皇岛首钢板材有限公司 | 完成修复效果评估      | 满足居住用地土壤环境质量要求                 | 北京首科兴业工程技术有限公司    | 北京首科兴业工程技术有限公司         | 秦皇岛首钢板材有限公司    | 生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 | 2024.3.19  |    |
| 42 | 邯郸陆顺焦化有限公司                 | 邯郸市磁县   | 邯郸市磁县都党乡辛庄村东       | 南侧为S222省道,西侧和东侧均为农田,北侧为荒地                                             | 184266.19                 | 陆顺焦化有限公司    | 完成修复效果评估      | 满足工矿用地土壤环境质量要求                 | 河北禄创环境科技有限责任公司    | 河北禄创环境科技有限责任公司         | 陆顺焦化有限公司       | 河北大有环美环保科技有限公司         | 2024.5.20  |    |
| 43 | 河北波士蓄电池有限公司                | 石家庄市晋州市 | 石家庄市晋州市滨河路新世纪商城东   | 东至晋州市标致服装制造公司,西至晋州市宇善源大酒店,北至晋州市壹号公馆小区,南至晋州市滨河路                        | 13216.08                  | 晋州市晋州镇人民政府  | 完成修复效果评估      | 满足居住用地土壤环境质量要求                 | 石家庄晴彤美环境科技有限公司    | 河北地矿建设工程有限公司集团路桥工程有限公司 | 晋州市晋州镇人民政府     | 河北伟诚环境工程有限公司           | 2024.5.20  |    |

| 序号 | 地块基本信息               |         |                               |                                                                   |              |                | 风险管控或修复情况     |                                        |                            |                                |                |                   | 移出日期      | 备注 |
|----|----------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-----------|----|
|    | 地块名称                 | 所在市     | 详细地址                          | 四至范围                                                              | 地块面积<br>(m²) | 土地使用权人         | 进展情况/<br>所在阶段 | 风险管控或<br>修复目标                          | 风险管控或修复<br>方案编制单位          | 风险管控或<br>修复单位                  | 风险管控或<br>修复委托人 | 风险管控或修复<br>效果评估单位 |           |    |
| 44 | 石家庄焦化集团有限责任公司        | 石家庄市长安区 | 石家庄市长安区谈固北大街 56 号             | 北临紫晶悦城西北区,西临紫晶悦城 9 区,南侧为光华路,隔路为河钢集团石家庄钢铁有限责任公司,东临谈固北大街,隔路为石焦集团东厂区 | 150640.87    | 石家庄焦化集团有限责任公司  | 完成修复效果评估      | 满足居住用地、商业服务业用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求     | 中国建筑第八工程局有限公司、中建八局环保科技有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司、中建八局环保科技有限公司     | 石家庄焦化集团有限责任公司  | 河北青朗环保科技有限公司      | 2024.6.6  |    |
| 45 | 河北苗氏集团德普钢铁有限公司地块（三期） | 邢台市内丘县  | 邢台市内丘县县城东南部、107 国道东侧,德普钢铁中部区域 | 东侧为农田,南侧为德普一期地块,西侧为 107 国道,北侧为德普二期地块                              | 342962.5     | 河北苗氏集团德普钢铁有限公司 | 完成修复效果评估      | 满足居住用地、公园绿地、道路用地土壤环境质量要求               | 北京市科学技术研究院资源环境研究院          | 中土大地国际建筑设计有限公司、北京建恒工程技术研究院有限公司 | 河北苗氏集团德普钢铁有限公司 | 河北青朗环保科技有限公司      | 2024.7.23 |    |
| 46 | 武安市明芳钢铁有限公司（四期）      | 邯郸市武安市  | 武安市北关街北侧                      | 北侧为农田和新金钢铁有限公司,南侧为武安市明芳钢铁有限公司一期,西侧为南侧为武安市明芳钢铁有限公司三期,东侧为同          | 335494.77    | 武安市明芳钢铁有限公司    | 完成修复效果评估      | 满足居住用地、中小学用地、公园绿地、防护绿地、广场用地、道路交通设施用地、文 | 河北禄创环境科技有限责任公司             | 北京万江建设工程有限公司                   | 武安市明芳钢铁有限公司    | 河北大有环美环保科技有限公司    | 2024.9.26 |    |

| 序号 | 地块基本信息                  |            |                      |                                                   |              |                      | 风险管控或修复情况     |                                                   |                        |                         |                      |                    | 移出日期       | 备注 |
|----|-------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------|----|
|    | 地块名称                    | 所在市        | 详细地址                 | 四至范围                                              | 地块面积<br>(m²) | 土地使用权人               | 进展情况/<br>所在阶段 | 风险管控或<br>修复目标                                     | 风险管控或修复<br>方案编制单位      | 风险管控或<br>修复单位           | 风险管控或<br>修复委托人       | 风险管控或修复<br>效果评估单位  |            |    |
|    |                         |            |                      | 安街                                                |              |                      |               | 化设施用地、<br>幼儿园用地、<br>体育及医疗<br>卫生用地土<br>壤环境质量<br>要求 |                        |                         |                      |                    |            |    |
| 47 | 河北天煜煤化<br>电力有限公司        | 邯郸市<br>武安市 | 邯郸市武安<br>市磁山镇崔<br>炉村 | 地块南侧、西侧为<br>农田，北侧为南洺<br>河，东侧为河北来<br>富兴煤化工有限公<br>司 | 207421.33    | 河北天煜煤<br>化电力有限公<br>司 | 完成修复<br>效果评估  | 满足工业用<br>地土壤环境<br>质量要求                            | 圣本环境科技<br>河北有限公司       | 北京建恒工<br>程技术研究<br>院有限公司 | 河北天煜煤<br>化电力有限公<br>司 | 河北清蓝能源环保<br>科技有限公司 | 2024.12.9  |    |
| 48 | 武安市明芳钢<br>铁有限公司（二<br>期） | 邯郸市<br>武安市 | 武安市北关<br>街北侧         | 东侧为骈山路，北<br>侧为农田，南侧为<br>农田，西侧为空地                  | 146898.04    | 武安市明芳钢<br>铁有限公司      | 完成修复<br>效果评估  | 满足居住用<br>地、公园用<br>地、商业设施<br>用地土壤环<br>境质量要求        | 河北禄创环境<br>科技有限责任<br>公司 | 北京万江建<br>设工程有限<br>公司    | 武安市明芳钢<br>铁有限公司      | 河北大有环美环保<br>科技有限公司 | 2024.12.30 |    |

环保举报电话：12345