

河北省建设用土壤污染风险管控和修复名录 (2025.7.10)

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
1	河北铭盐化工有限公司	石家庄市 栾城区	河北省石家庄市 栾城区 工区	南至灵达路北至南赵村耕地 东至南赵村耕地西至栾 赵村耕地	158872	河北石家庄 装备制造产 业园管理委 员会	正在实施 风险管控/ 修复	满足工矿用地 土壤环境质量 要求	中国环境科 学研究院	中冶南方都 市环保工程 技术股份有 限公司	河北石家庄 装备制造产 业园管理委 员会	2019.9.26	
2	河北省东光化工有限责 任公司西厂区	沧州市 东光县	河北省沧 州市东光 县永兴路 192号	东至东光县群光建筑材料 有限公司与朝阳路，北至 东光县群光建筑材料有限 公司、东光县木器厂与民 居，西至观州路，南至普 照大街	85845.09	河北省东 光化工有 限责任公 司	已完成修 复方案编 制	满足居住用地 土壤环境质量 要求	河北靚源环 保工程有限 公司	未明确	河北省东 光化工有 限责任公 司	2020.11.26	
3	沧州那瑞化学 科技有限公司	沧州市 新华区	沧州市新华 区津德路168 号	东临津德路；西侧为沧州 炼油厂；南侧为河北天听 建设集团有限公司；北侧 为永安驾校、商砼混凝土 公司、沧州市运河弹簧制 造有限公司、沧州市天生 物资有限公司	20664	沧州那瑞化 学科技有限 公司	正在实施 风险管控	满足居住用地 土壤环境质量 要求	天瑞华彩环 保科技河北 有限公司	天瑞华彩环 保科技河北 有限公司	沧州那瑞化 学科技有限 公司	2020.11.26	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
4	张家口长城化工厂	张家口市 怀来县	怀来县沙城镇西北 4km	南界为 G6 高速,东永安村农田,北永丰堡村,西上八里农田	427077.39	张家口市生态环境局怀来县分局	正在实施 风险管控/ 修复	满足工矿用地、仓储用地、商业服务业用地土壤环境质量要求	生态环境部环境规划院	中国水利水电第九工程局有限公司	张家口市生态环境局怀来县分局	2020.11.26	
5	邢台市农药有限公司	邢台市 任泽区	任泽区任城镇西北的化工基地工业园区内	东侧为空地,南临永康大道,西邻任县金丰工贸,北侧为空地	79337.3	邢台市生态环境局任泽区分局	已完成修复方案编制	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	北京千千久月环保科技有限公司	未明确	邢台市生态环境局任泽区分局	2020.11.26	
6	河北冀衡集团有限公司磷肥、氰尿酸分公司	衡水市 桃城区	河北省衡水市桃城区中华大街东裕华路南	东至衡水兴顺达建材有限公司,西至中华北大街,南至丽景华苑小区,北至裕华西路	78565.09	河北冀衡集团有限公司	正在实施 风险管控/ 修复	满足居住用地土壤环境质量要求	河北伟诚环境工程有限公司	河北伟诚环境工程有限公司	河北冀衡集团有限公司	2020.12.29	
7	唐山盾石机械制造有限公司	唐山市 路北区	唐山市区大庆道 1 号	唐山市环城北路以北,银河路以西	374624.11	唐山盾石机械制造有限公司	正在实施 风险管控	防止污染扩散	河北冀东建设工程有限公司	河北冀东建设工程有限公司	唐山盾石机械制造有限公司	2021.6.21	
8	邢台宝波农药有限公司	邢台市 信都区	邢台市西郊贾乡口(南石门镇贾乡邢和公路北)	东至邢台华硕建设工程有限公司、南至 322 省道、北至企业外农田、西至临街商铺	6367.68	邢台宝波农药有限公司	正在完成 修复方案 编制	满足工矿用地、仓储用地土壤环境质量要求	河北伟诚环境工程有限公司	未明确	邢台宝波农药有限公司	2021.8.9	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
9	东柳科皮革公司	辛集市	河北省辛集市位伯镇东柳科村村南	东至空闲厂房及坟地；南至农田、东柳科村荒地及毛巾定型厂；西至农田及动植物油生产厂；北至东柳科村	69287.01	辛集市位伯镇东柳科村委会	正在实施 风险管控	满足工业用地、环卫设施用地土壤环境质量要求	河北厚壤环境科技有限公司	辛集市位伯镇人民政府	辛集市位伯镇东柳科村委会	2021.10.22	
10	唐山海通工贸有限公司	唐山市汉沽管理区	唐山市汉沽管理区汉丰产业园内	西侧紧邻乡间道路，南侧为道路，东侧为织布厂，北侧为居民区	24000.62	唐山市汉沽管理区管理委员会	正在实施 风险管控/ 修复	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	上海建工环境科技有限公司	上海建工环境科技有限公司	唐山市汉沽管理区管理委员会	2022.1.12	
11	石家庄双联化工有限责任公司（二期）地块场地	石家庄市鹿泉区	河北省石家庄市鹿泉区石太高速公路鹿泉口	位于石家庄市西北鹿泉区岐银线北侧，石获北路南侧，申后村北侧，龙泉东路北侧，石家庄-鹿泉高新技术园区内	25872.8	石家庄双联化工有限责任公司	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北量子环境检测有限公司	未明确	石家庄双联化工有限责任公司	2022.1.20	
12	石家庄新铝业有限公司	石家庄市正定区	河北省石家庄市正定区建业路2号	场地西侧为新元高速，南侧为石家庄市诚峰热电有限公司，东侧为河北森通木业有限公司，北侧为建业路	145940.63	石家庄远东集团有限公司	已完成风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北大美环境修复科技股份有限公司	未明确	石家庄远东集团有限公司	2022.1.20	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
13	邯郸市龙港化工有限公司北部厂区	邯郸市 邱县	邯郸市邱县 合义街2号	场地东侧紧邻合义渠，西侧为民居、停车场和国家储棉库，北侧为城区生活垃圾转运站和混凝土空心砖厂，南侧为龙港化工南部厂区、民居和空地	87770	邯郸市龙港 化工有限公司	正在开展 效果评估	满足居住用地 土壤环境质量 要求	河北伟诚环 境工程有限 公司	河北伟诚环 境工程有限 公司	邯郸市龙港 化工有限公 司	2022.1.20	
14	张家口市硫酸厂	张家口市 桥东区	张家口市桥 东区胜利中 路16号	场地西侧紧邻胜利中路，北侧隔路为张垣新城小区，东侧紧邻为城市花园小区，南侧紧邻为张家口市桥东区人民检察院和张家口市桥东区人民法院反贪局	66449.42	张家口市硫 酸厂破产清 算组	正在开展 资源化利 用	满足居住用地 土壤环境质量 要求	生态环境部 环境规划 院、宝航环 境修复有限 公司	江苏众川生 态环境有限 公司	张家口市硫 酸厂破产清 算组	2022.1.20	
15	抚宁县标准件厂	秦皇岛市 北戴河区	牛头崖镇三 岔口	东邻北戴河火车站，西为居民楼，南邻205国道，北邻铁路线	19195.24	北戴河区牛 头崖镇人民 政府	正在实施 风险管控/ 修复	满足绿地与开 敞空间用地土 壤环境质量要 求	河北程睿环 保集团有限 公司	河北程睿环 保集团有限 公司	北戴河区牛 头崖镇人民 政府	2022.2.11	
16	原丰南县自行车零件厂	唐山市 丰南区	河北省唐山 市丰南区胥 新街两侧	南至新华街、北至丰南区水利局、西至农机楼小区、东至嘉程汽车修理厂	6430.9	唐山市生态 环境局丰南 区分局	正在编制 修复方案	满足公共管理 与公共服务用 地土壤环境质 量要求	河北江尚环 境工程有限 公司	未明确	唐山市生态 环境局丰南 区分局	2022.3.17	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
17	大城县恒利电材厂（普通合伙）地块	廊坊市 大城县	河北省廊坊市大城县里坦镇流源庄村东侧	东侧为排干渠，南侧为廊泊路与流源庄村连接公路，西侧为田间，北侧为田间公路	8660	廊坊市生态环境局大城县分局	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	宝航环境修复有限公司	未明确	廊坊市生态环境局大城县分局	2022.6.22	
18	下花园恒利电镀厂	张家口市 下花园区	下花园区花园乡磁炮窑村南	北至石胡里煤矿煤场、南至进村路、东至山坡、西至进村路	1666.96	花园乡磁炮窑村委会	正在实施风险管控	满足暂不开发利用污染地块风险管控要求	煜环环境科技有限公司	煜环环境科技有限公司	花园乡磁炮窑村委会	2022.6.22	
19	河北省同裕煤炭运销有限公司（原河北省万全农药厂）	张家口市 万全区	万全区安家堡乡张贵屯村南	北至旧 110 国道、南至小屯堡耕地、东至煤炭公司、西至耕地	36165.73	河北省同裕煤炭运销有限公司	正在实施风险管控	满足暂不开发利用污染地块风险管控要求	河北坤洁环保科技有限公司	河北坤洁环保科技有限公司	河北省同裕煤炭运销有限公司	2022.6.22	
20	高碑店市金泉电镀厂	高碑店市 辛立庄镇	河北省高碑店市辛立庄镇辛立庄村东	地块北侧为居民区（原为机加工厂房），西侧为居民区，南侧隔路为居民区，东侧为农用地	1399.20	高碑店市金泉电镀厂	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北坤洁环保科技有限公司	未明确	高碑店市金泉电镀厂	2022.9.8	
21	高碑店陈八庄协旺电镀厂	高碑店市 辛桥乡	高碑店辛桥乡陈八庄村南	地块北侧、东侧和西侧为村庄，南侧为农田	3551.00	高碑店陈八庄协旺电镀厂	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	河北坤洁环保科技有限公司	未明确	高碑店陈八庄协旺电镀厂	2022.9.22	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
22	保定天祥化工有限公司原址	保定市 满城区	保定市满城区玉山村东侧	北侧至停车场，西侧和南侧至农田，东侧至山包	7626.40	保定天祥化工有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	保定天祥化工有限公司	2022.9.22	
23	河北景化化工有限公司	衡水市 景县	河北省衡水市景县龙华镇台辛庄村西南	东至农田、南至 934 乡道、西至 906 县道、北至道路	275073.76	河北省衡水市生态环境局景县分局	已完成修复方案编制	满足工矿用地土壤环境质量要求	中土大地国际建筑设计有限公司	未明确	河北省衡水市生态环境局景县分局	2022.11.15	
24	辛集昊华石化有限责任公司厂区地块	辛集市	辛集市化工路 59 号	东至教育路，西至化工路，南至化工路，北至河北飞天石化有限公司旧厂区	65755.11	辛集昊华石化有限责任公司	正在实施风险管控	满足居住用地、公园绿地、防护绿带用地、道路用地土壤环境质量要求	河北棕达环保科技有限公司	辛集昊华石化有限责任公司	辛集昊华石化有限责任公司	2023.3.29	
25	沧县凯兴化工厂地块	沧州市 沧县	沧州市沧县兴济镇北街东北方向约 500m	东至兴济镇水泵厂，南至兴济养殖场，西至空地，北至兴济镇污水处理厂	4910	沧县兴济镇北街村民委员会	正在编制风险管控方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	河北环森环保科技有限公司	未明确	沧县兴济镇北街村民委员会	2023.5.15	
26	河北旭阳焦化有限公司（旧厂区）主要功能区原址二期地块	定州市	河北省定州市西郊军工路北侧	西侧为旭阳焦化幸福城一期小区，东侧为规划道路，南侧为其他设施区（规划防护绿地），北侧为庞白土村	116352.7	河北旭阳能源有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	河北旭阳能源有限公司	2023.8.15	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
27	原保定恒润化工有限公司地块	保定市 曲阳县	保定市曲阳县北台乡土岭村	北至先锋路，东至废弃房屋，西至废弃房屋，南至荒山	22500	曲阳县人民政府	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	曲阳县人民政府	2023.8.15	
28	青县觉道焦化有限公司	沧州市 青县	沧州市青县金牛镇觉道庄村东南	东至农田，南至农田，西至空地，北至村路	52411.81	青县觉道焦化有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足公园绿地 (非社区公园 或儿童公园用 地)土壤环境 质量要求	未明确	未明确	青县觉道焦化有限公司	2023.9.7	
29	沧州市新华区原造纸厂区域棚户区B1、C1地块	沧州市 新华区	沧州市新华区志强路以南、黄河东路以北、清池南大街以东、交通南大街以西合围区域	北至该棚户区A、D地块，南至B2、C2地块，西至清池南大街，东至交通南大街	60035.21	沧州市新华区房屋征收服务中心	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足居住用地、教育用地及道路用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	沧州市新华区房屋征收服务中心	2023.11.16	
30	唐山市蓝海实业有限公司	唐山市 迁安市	迁安市沙河驿镇潘庄子村西	西至山，北至迁安市海通工贸有限公司，南至山，东至潘庄子村	114753.9	唐山市蓝海实业有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足工矿用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	唐山市蓝海实业有限公司	2024.1.10	
31	唐山友利焦化有限公司老厂区	唐山市 迁西县	唐山市迁西县旧城乡龙王庙村北	东侧为耕地，西侧隔马路为友利焦化自备燃气发电厂-迁西县宇翔热电有限	76110.37	唐山友利焦化有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足工业用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	唐山友利焦化有限公司	2024.2.20	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
				公司,北侧为耕地和林地, 南侧为大秦铁路,隔铁路 南侧为林地和耕地									
32	迁安市联旺化工厂	唐山市 迁安市	唐山市迁安市 马兰庄镇 刘官营村南	东至卑水铁路,南至庄户 沟村道路,西至荒山坡和 迁安市马兰庄镇南山铁 矿,北至刘官营村道路	136590.07	迁安市联旺 经贸有限公 司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足采矿用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	迁安市联旺 经贸有限公 司	2024.2.20	
33	唐山港陆焦化有限公司	唐山市 遵化市	唐山市遵化市 崔家庄乡 邦宽公路南 侧杨家庄村	东至港陆公司高钙灰车 间,西至港陆公司综合料 场,南至港陆专用线,北 至港陆公司 6#高炉	125497	唐山港陆焦 化有限公司	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足工业用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	唐山港陆焦 化有限公司	2024.2.20	
34	鑫榕(邯郸)煤炭工业有限公司一期地块	邯郸市 峰峰矿区	邯郸市峰峰 矿区大裕镇 北涧沟村东	东侧紧邻为邯郸市峰峰矿 区康华煤化有限责任公司 (已拆除),西侧、南侧、 北侧为鑫榕煤炭剩余地块 (办公楼、辅助生产设施、 洗煤、活性灰项目及煤场, 除办公楼未拆除,其余为 空地)	53333	峰峰矿区人 民政府	正在编制 风险管控/ 修复方案	满足二类用地 土壤环境质量 要求	未明确	未明确	峰峰矿区人 民政府	2024.5.28	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
35	唐山居雅商贸有限公司	唐山市 开平区	开平区开越路以东，新华东道以南	东至唐山市开平区越河镇税务庄后街村地，南至唐山华丽陶瓷有限公司，西至唐山市开平区越河镇税务庄中街村地，北至唐山市开平区越河镇税务庄西街村地	109894	唐山市自然资源和规划局开平分局	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	唐山市自然资源和规划局开平分局	2024.8.2	
36	原安平县镀锌工业公司地块	衡水市 安平县	衡水市安平县县城西北1.5km处北新大道东侧	地块东侧为空地 and 丝网厂（安平县禄阳拔丝厂和安平县宝塔五金丝网有限公司），南侧为空地 and 餐厨垃圾处理站（闲置），西侧隔北新大道为丝网厂（河北尚天丝网制品有限公司），北侧为丝网厂（轧花网机械厂）	79520.99	安平县自然资源和规划局	正在编制风险管控/修复方案	满足教育用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	安平县自然资源和规划局	2024.8.12	
37	峰峰矿区彭楠焦化有限公司地块	邯郸市 峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区义井镇南侯村东南	地块北侧隔马路为华泰煤矿厂，东侧为荒地，西侧、南侧为农田	340148.07	峰峰矿区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足二类用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	峰峰矿区人民政府	2024.10.08	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
38	邯郸市峰峰矿区康华煤化有限公司一期地块	邯郸市峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区大峪镇北涧沟村东	西侧紧邻鑫榕（邯郸）煤炭工业有限公司地块，东侧、南侧、北侧为邯郸市峰峰矿区康华煤化有限责任公司二期地块（污水处理区、备煤区、活性灰工段、办公区）	50000.25	峰峰矿区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足二类用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	峰峰矿区人民政府	2024.10.08	
39	邯郸市峰峰矿区康华煤化有限公司二期地块	邯郸市峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区大峪镇北涧沟村东	西侧紧邻鑫榕（邯郸）煤炭工业有限公司地块、邯郸市峰峰矿区康华煤化有限责任公司一期区域，北侧为亿海洗煤厂、养殖场，南侧为磁县梧桐岭煤矿，东侧为农田	95199.75	峰峰矿区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足二类用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	峰峰矿区人民政府	2024.10.08	
40	河北冀衡药业股份有限公司老厂区原料药地块	衡水市桃城区	衡水市桃城区榕花北大街与北环东路交口东北	东至河北冀衡药业股份有限公司中药制剂厂区，南至北环东路，西至翡翠兰亭，北至河北隆捷机械科技有限公司	51317.37	河北冀衡药业股份有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足商业用地、道路用地和公园绿地土壤环境质量要求	未明确	未明确	河北冀衡药业股份有限公司	2024.11.22	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
41	河北宣化化肥集团有限公司3	张家口市宣化区	张家口市宣化区幸福东街4号	西侧、北侧相邻区域均为河北宣钢厂区，南侧为110国道，东南侧相邻区域为化肥厂生活区	150118.79	河北宣化化肥集团有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足二类工业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	河北宣化化肥集团有限公司	2024.11.22	
42	河北玉洲煤化工股份有限公司	邯郸市武安市	邯郸市武安市武安镇东山大街东	北至武安市第一机动车驾驶员考试场，南至中心路，西至东山大街，东至荒地	246622.77	河北玉洲煤化工股份有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	河北玉洲煤化工股份有限公司	2025.1.10	
43	邯郸市峰峰顺祥焦化有限公司二期	邯郸市峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区大峪镇北涧沟村西	东侧紧邻邯郸市峰峰顺祥焦化有限公司一期，南侧为峰峰矿区恒源洗煤厂，西侧为空地，北侧为邯郸市峰峰矿区新彭楠焦化有限公司	44411.47	邯郸市峰峰顺祥焦化有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	邯郸市峰峰顺祥焦化有限公司	2025.1.10	
44	辛集宏正化工有限公司	辛集市	辛集市朝阳路南头	北侧为辛集市嘉泽化工有限公司，南侧为妍园路，西侧为辛集市凯邦润滑科技有限公司，东侧为朝阳路	16043.82	辛集宏正化工有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	辛集宏正化工有限公司	2025.1.22	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
45	廊坊市嘉德恒信医疗废物集中处置有限公司	廊坊市安次区	廊坊市安次区富余道北侧，永兴路东侧	东至北小营村地，南至廊坊市城区无害化处理有限公司，西至廊坊市城区无害化处理有限公司，北至廊坊市城区无害化处理有限公司	8949.3	廊坊市嘉德恒信医疗废物集中处置有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足生态绿地和道路用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	廊坊市嘉德恒信医疗废物集中处置有限公司	2025.2.25	
46	邯郸市峰峰东信煤焦化有限责任公司	邯郸市峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区大社镇薛村南	东侧为峰峰矿区合信钢铁有限公司及邯郸市峰峰东信煤焦化有限责任公司合用办公楼，北侧为峰峰矿区合信钢铁有限公司，西侧为峰峰矿区合信钢铁有限公司转炉渣场及消防水池，南侧为空地	99276.13	河北省众赢建材有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	河北省众赢建材有限公司	2025.3.3	
47	石焦谈固大街东地块一地块	石家庄市长安区	石家庄市长安区谈固北大街 59 号	东至石家庄焦化厂东厂区，南至石家庄钢铁有限责任公司，西至谈固北大街，北至石家庄焦化厂东厂区	38610.83	石家庄焦化集团有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足商业服务业设施用地、公园绿地、城市道路用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	石家庄焦化集团有限责任公司	2025.5.19	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
48	原京华制管有限公司西厂区衡水市土地储备中心收储187.65亩地块	衡水市桃城区	衡水市滏阳一路以南、谈衡路以西	东至京华制管西厂区有证部分，南至农田，西至农田，北至滏阳一路	125092.12	衡水市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	衡水市土地储备中心	2025.5.19	
49	前进大街南延25.4亩地块	衡水市桃城区	衡水市滏阳一路以南、谈衡路以西	东至衡水京华制管厂，南至衡水京华制管厂，西至农田，北至农田	16942.54	衡水市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足道路与交通设施用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	衡水市土地储备中心	2025.5.19	
50	唐山市汇丰炼焦制气有限公司生产区地块	唐山市古冶区	唐山市古冶区大庄坨乡北节地(原汇丰焦化厂院内)	东至唐山市冀东报废汽车回收拆解中心、北侧紧邻唐山市汇丰炼焦制气有限公司生产区北侧地块、南至唐山市汇星再生资源有限公司、西至唐山市汇丰炼焦制气有限公司煤气柜地块	303608.54	唐山市军航钛业有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	唐山市军航钛业有限公司	2025.6.9	
51	沧州市兴济福利化工厂	沧州市沧县	沧州市沧县兴济镇民主街	东至农田，南至农田，北至王家沟子，西至乡间小路，隔路为居民区	12730	沧县兴济镇建国街村民委员会	正在编制风险管控/修复方案	满足绿地用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	沧县兴济镇建国街村民委员会	2025.7.2	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市	详细地址	四至范围	地块面积 (m ²)	土地 使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控或 修复目标	风险管控或 修复方案 编制单位	风险管控或 修复单位	风险管控或 修复委托人		
52	怀安县万安化工有限责任公司	张家口市 怀安县	张家口市怀安县头百户镇上王庄村北2公里	东至山沟西至山沟南北至山丘	4733.27	怀安县头百户镇人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足一类用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	怀安县头百户镇人民政府	2025.7.7	

备注：1.列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。3.环保举报电话：12345。